



BMW G31 520d - Fejlfunktion instrumentkombination

Datablad	
Producent	BMW
Model	G31
Motor	520d
Årgang	Fra 2007
Symptom	Funktionsfejl i instrumentkombinationen



Forkert visning i kombiinstrumentet

Ved ovennævnte bilmodeller kan det forekomme, at visningen af kombiinstrumentet er forskudt. Denne fejl opstår, når bilen har holdt stille i længere tid, og kan afhjælpes ved at slå tændingen fra/til. Denne fejl kan opstå igen med uregelmæssige mellemrum.

Hvis ovenstående fejl foreligger, kan det skyldes en softwarefejl i instrumentkombinationen. En firmwareopdatering af instrumentelektronikken kan hjælpe her. I så fald kontrolleres softwareversionen, og evt. opdateres den. En softwareopdatering kan udføres f.eks. via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-- kompatibel diagnoseenhed fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal.

Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.



BEMÆRK

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!

