

# BMW Mini R50/ R52/ R53 - Motorkontrollampen lyser | HELLA

**MiniBMW-Mini: R50/ R52/ R53** Alle modeller med motorkode W10/ W11  
**Årgang: 2002 - 2006** Luft i kølesystemet  
**Motorkontrollampen lyser** Hvis kølevæsketermometrets visning varierer og/eller motorkontrollampen lyser i ovennævnte modeller, kan årsagen være luft i kølesystemet hhv. kølekredsløbet. Desuden kan fejlkoden P0128 være gemt. Fejlkode P0128 angiver følgende funktionsfejl: Kølevæsketernostat, kølevæsketemperatur under termostatens åbningstemperatur  
Til at afhjælpe fejlen hhv. udlufte kølesystemet optimalt anbefaler vi at bruge et vakuum-kølerpåfyldningsapparat.  
**Bemærk:** Med vakuum-kølerpåfyldningsapparatet kontrolleres kølesystemet (efter reparation) for utætheder, og det fyldes derpå uden luftindeslutninger. Til tilslutning af vakuum-kølerpåfyldningsapparatet til kølesystemets ekspansionsbeholder kræves der desuden en adapter med koblingsnippel (se tilbehør).

**BMW Mini: R50/ R52/ R53**

**All models with the W10 / W11 engine code**

**Model year: 2002–2006**

**Air locks in the cooling system.**

**Lighting up of the engine warning light.**

If the coolant temperature gauge fluctuates and/or the engine warning light comes on in the above-mentioned vehicles, a possible cause could be the presence of air locks in the cooling system or in the coolant circulation system. In such cases it is also possible that the P0128 fault code is stored.

The P0128 fault code refers to the following malfunction: coolant thermostat, coolant temperature below the thermostat regulating temperature.

We recommend using a radiator vacuum filling device to get rid of the source of the problem and/ or to optimise the ventilation of the coolant circulation system.

For example:

- 8PE 185103-271 Hella Nussbaum Solutions