



BMW X3 F25 - DSC-advarselslampe sporadisk aktiv

Datablad	
Producent	BMW
Model	X3 F25
Motor	enhver
Årgang	indtil 08.2016
Symptom	DSC-advarselslampe sporadisk aktiv. Mulighed for fejl i forskellige systemer



Advarselslampen for dynamisk stabilitetskontrol (DSC) lyser sporadisk - Mulighed for yderligere fejl i forskellige systemer

DSC-advarselslampen kan lyse sporadisk på ovennævnte bilserier. Derudover kan der vises forskellige Check Control-meddelelser i kombiinstrumentet. Hvis der ikke er fundet tydelige fejl i periferien af de berørte systemer under diagnosen, skal man være særlig opmærksom på ledningsnettet i højre forhjulskasse.

Den sprinklervæske, der løber af forruden, kan få isoleringen på de enkelte ledninger til at svulme op. Vand, der trænger ind i ledningsnettet, kan føre til korrosion og øget kontaktmodstand. For at teste yderligere skal du fjerne panelet i højre forreste hjulkasse. Kontrollér ledningsnettet i dette område for beskadiget kabelisolering, korrosion på kablerne og stikforbindelserne.

Hvis der opdages en defekt her, skal ledningsnettet udskiftes. For at forhindre yderligere skader tilbyder bilproducenten en særlig vandafløbsbakke. Reservedelsnummer: 6112 6825706



BEMÆRK

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!

