



Dacia Duster - Støj ved start / Starter forbliver i indgreb

Datablad	
Producent	Dacia
Model	Duster (HJD)
Motor	Alle modeller
Årgang	2017 - 2021
Symptom	Støj ved start / starter forbliver i indgreb



Støj ved start

Ved start af motoren i ovennævnte modeller kan der forekomme støj, fordi starteren forbliver i indgreb med startkranen. Der er risiko for at ødelægge starteren.

Årsagen kan være en defekt tændingslås.

Desuden skal starteren og ledningsnettet samt de elektriske forbindelser kontrolleres for mekaniske og elektriske skader. Om nødvendigt skal de repareres eller fornyes.

For at afhjælpe dette skal tændingslåsen udskiftes med en ændret version.

