

Dacia Logan - ABS-kontrollampen virker ikke | HELLA

Dacia Logan Årgang: Maj 2008 - November 2008 ABS--kontrollampen virker ikke I ovennævnte modeller kan det forekomme, at ABS-kontrollampen ikke virker. En fejl i instrumentgruppen kan medføre, at fejl i ABS-systemet ikke indikeres. ABS-kontrollampen lyser heller ikke ved selvtesten, når tændingen slås til (se fig.). Fejlen kan forekomme på biler, der er produceret mellem 26.5.2008 og 12.11.2008. Bilproducenten har konstateret problemet og tilbagekaldt bilerne til kontrol og om nødvendigt udskiftet instrumentgruppen. Det må antages, at flere årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret. Vær opmærksom på denne information i forbindelse med vedligeholdelse af ovennævnte modeller.

Logan

Model year: May 2008 - January 2008



A problem in the instrument cluster may prevent a failure in the ABS system from being displayed. Even during the self-test, after turning on the ignition, the ABS warning lamp does not light up (see figure).