



Fiat 500 / 500C - Fejlkode P0325 / P0135 og kontrollampe for motor tændes

Datablad	
Producent	Fiat
Model	500 / 500C
Motor	0,9i/1,2i
Motorkode	312A6.000/169A4.000
Årgang	2007 - 2016
Symptom	Fejlkode P0325/P0135 Fejltænding Motorstyringslampen lyser



Softwaresvaghed i motorstyringsenheden

På ovennævnte køretøjer med manuel gearkasse kan en softwaresvaghed i motorstyringsenheden medføre, at motorindikatorlampen pludselig tændes under kørsel, og at fejlkoden P0135/P0325 gemmes i styringsenheden. I nogle tilfælde har motoren også fejltændinger.

Fejlen kan rettes med en softwareopdatering. Forinden skal elektriske og mekaniske fejlkilder udelukkes.

Det er tilrådeligt at kontakte et Fiat-værksted.