

Fiat 500 X - Kondensvand ved fodpanelet | HELLA

Fiat

500 X

Årgang: indtil 03.2017

Med 9-trins automatgearkasse (948TE)

Kondensvand ved fodpanelet

Ved de ovennævnte køretøjer kan der løbe kondensvand ind ved fodpanelet i fører-/passagersiden.

Årsagen kan være en løs udløbsslange til kondensat i klimaanlægget.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Skab dig adgang til udløbsslangen
- Kontrollér, om slangen er tilstoppet og sidder korrekt
- Fastgør slangen med kabelclips på fordamperhuset og udløbet med henblik på tæthed