



Fiat 500 X - Motoren går i stå efter start

Datablad	
Producent	Fiat
Model	500X
Årgang	2014 - 2017
Symptom	Motoren starter ikke Motoren går i stå efter start



Motoren går i stå efter starten

I de ovennævnte køretøjer kan motoren standse igen kort tid efter start ved lave udetemperaturer (-10 °C). Dette er ofte tilfældet, når køretøjet har været parkeret natten over.

Især ved kørsel over korte afstande ophobes der kondensvand i udstødningssystemet, som fryser til ved lave udetemperaturer og blokerer udstødningsgasstrømmen. Dette får motoren til at stoppe efter start.

For at afhjælpe dette skal der bores et hul med en dybde på højst 25 mm og en diameter på 3 mm i den nederste ende af den bageste lyddæmper. Dette sikrer afledning af kondensvand.