



Fiat 500 X - Pibelyde ved bremsning

Datablad	
Producent	Fiat
Model	500 X
Modeller	Alle modeller, op til chassis nr: 0P318018
Årgang	Fra 2014 -
Symptom	Pibelyde ved bremsning



Fiat 500 X - Pibelyde

I de ovennævnte køretøjer kan der forekomme pibelyde fra bilens forende ved bremsning. Støjen opstår primært ved bremsning ved lav hastighed, og indtil køretøjet standser.

Årsagen kan være, at der er brugt for megen gevindlåsemiddel. Låsemiddel mellem styrespindel og bremsecaliperens holder i forhjulsophænget forhindrer, at komponenterne ligger helt an mod hinanden.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Fjern og kassér monteringsboltene til bremsecaliperens holder.
- Rengør kontaktfladerne på styrespindelen og bremsecaliperens holder.
- Sæt nye monteringsbolte i med gevindlåsemiddel og spænd dem med det tilspændingsmoment, som fabrikanten foreskriver.