



Fiat 500 X - Tændingsnøglen kan ikke tages ud, eller ESP-lampen lyser

Datablad	
Producent	Fiat
Model	500 X
Årgang	2014 - 12,2016
Symptom	Tændingsnøglen kan ikke tages ud, og/eller ESP-lampen lyser, og/eller den elektriske parkeringsbremse løsnes ikke



Defekt software i ESP/ABS-styreenheden kan medføre forskellige symptomer i Fiat 500 X

Følgende symptomer kan forekomme i ovennævnte køretøjer på grund af defekt software i ESP/ABS-styreenheden:

- Tændingsnøglen kan ikke tages ud
- ESP-lampen lyser ved kørsel i sving
- Den elektriske parkeringsbremse løsnes ikke, når "Auto-Hold"-funktionen er aktiv

For at udelukke andre årsager skal alle systemkomponenter, der kan komme på tale, kontrolleres, og fejlhukommelsen skal udlæses/slettes.

Hvis der ikke registreres nogen fejl, skal ESP/ABS-softwaren opdateres. For at gøre dette anbefales det at kontakte et Fiat-værksted