



Fiat 500e - funktionsfejl i det digitale tastatur

Datablad	
Producent	Fiat
Model	500e
Motor	Elektrisk
Motorkode	46348460
Årgang	2020 til 2025
Symptom	Funktionsfejl i det digitale tastatur
Anbefalet HGS værktøj	megamacsX



Funktionsfejl i det digitale tastatur til alle indtastninger i infotainmentsystemet

Ved ovennævnte køretøjstype kan der opstå problemer ved indtastninger via det digitale tastatur på den berøringfølsomme skærm. Tastaturet til input vises kortvarigt, men forsvinder igen med det samme. Det betyder, at det ikke er muligt at indtaste f.eks. en destination, der skal navigeres til.

Hvis fejlsøgningen ikke finder andre fejl, der kan have forårsaget problemet, bør du kontrollere, om der foreligger en softwareopdatering til infotainmentsystemet.

En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru--kompatibel diagnoseenhed fra Mega-- Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.



BEMÆRK - Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger! - Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med lignende udstyrsvariant.