



Fiat Ducato F96 - Dæktryksovervågningssystemets advarselslampe lyser

Datablad	
Producent	Fiat
Model	Ducato (F96)
Motor	2,3 liter diesel
Årgang	2019-
Symptom	Dæktryksovervågningssystemets advarselslampe lyser



TPMS-advarselslampen lyser fejlkode C1010, C1012, C1014, C1015

Hvis TPMS-advarselslampen lyser på ovennævnte køretøj, og fejlkoden C1010/C1012/C1014/C1015 (TPMS-system) er gemt i styreenheden, kan en softwareopdatering afhjælpe problemet.

Men alle komponenter, sikringer og strømforsyningen, som kan være årsagen, skal først kontrolleres.

En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en diagnoseenhed med pass-thru-funktion fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til bilproducentens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.



BEMÆRK

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!

Genoptryk, videregivelse, reproduktion i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilder. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.