



Fiat Panda - Venstre eller højre nærlys uden funktion

Datablad	
Producent	Fiat
Model	Panda 169
Motor	Alle modeller
Årgang	Fra 2004
Symptom	Venstre eller højre nærlys uden funktion



Venstre eller højre nærlys er defekt uden fejlkode i styreenheden

Hvis denne defekt konstateres i ovennævnte model, kan en mulig årsag være et defekt stik på ledningsnetstyreenheden (Body Computer) i venstre fodrum foran.shy />


Når nærlyset er permanent tændt, kan kontakterne i stikkets hus blive forbrændt.shy />

Hvis alle andre årsager, f.eks. pærer, ledningsforbindelser og sikringer, er blevet udelukket som led i fejl diagnosen, skal du afmontere det grå stik på ledningsnetstyreenheden og kontrollere PIN 7 (grå-sort ledning) og PIN 8 (grå ledning) for eventuelle skader.shy />

Ved reparation skal alle beskadigede dele udskiftes.

Bemærkning

Køretøjsfabrikanten tilbyder et reparationssæt som en reservedel. (artikelnummer 71745167)



Stikforbindelse til ledningsnetstyreenhed (A20). Nærllys venstre (E01a) Nærllys højre (E02a)