

Fiat Punto 176 - Baglygterne lyser ikke | HELLA

Fiat Punto 176 Alle Baglygterne eller blinklygterne lyser ikke Stikben på baglygte forbrændt / korroderet I ovennævnte modeller kan det forekomme, at baglygterne og/eller blinklygterne ikke virker. Hvis pærerne er i orden, skal de elektriske stikben og kontakterne i stikkene kontrolleres for spor af forbrænding og korrosion. Spor af forbrænding (se illustration) skyldes oftest dårlig kontakt (for lille klemkraft for stik/stikben). Afhjælpning af fejlen foretages ved at rense kontaktpunkterne og evt. stramme dem, evt, skal stikkene udskiftes.

