



Fiat Tipo mangelfuld ydelse i varmesystemet

Datablad	
Producent	Fiat
Model	Tipo (356)
Årgang	2015 -
Bemærk	Alle modeller med automatisk temperaturregulering
Symptom	Mangelfuld varmeydelse



Fiat Tipo mangelfuld varmeydelse

Ved ovennævnte køretøjer kan der opstå det problem, at kabinevarmeholdelsen begrænses eller bliver utilstrækkelig ved lave udetemperaturer.

Sørg først for at udelukke elektriske og mekaniske fejlårsager og kontrollere køle- og varmesystemet.

Konstateres der ikke nogen fejlårsager, kan modificeret software til klima-/ varmestyreapparatet udbedre fejlen. Kontakt her bilproducenten eller en Fiat-forhandler.