



Ford Focus - Kombiinstrumentet fungerer ikke

Datablad	
Producent	Ford
Model	Focus 1,6i 16V
Årgang	2006 - 2010
Symptom	Ukontrolleret svigt af alle displays og kontrollamper i kombiinstrumentet



Ford Focus 1,6i 16V - Kombiinstrumentet fungerer ikke

Hvis det i ovennævnte bilmodeller konstateres, at displayene i kombiinstrumentet svigter samtidig med, at der konstateres accelerationsvanskeligheder, kan det skyldes et defekt ledningsnet i området for højre A-stolpe. Der kan optræde overgangsmodstande ved ledningsnettet til instrumentbrættet, som forårsager denne fejl.

Derudover kan følgende symptomer forekomme:

- Nedsat motoreffekt
- Startvanskeligheder
- Starter midlertidigt uden funktion
- Alle kontrollamper i kombiinstrumentet lyser sporadisk
- Ved at slukke og tænde for tændingen kan fejlen være afhjulpet kortvarigt

Hvis andre årsager allerede er blevet udelukket i forbindelse med fejldiagnosen, bør ledningsnettet og stikforbindelserne kontrolleres og om nødvendigt repareres eller udskiftes.

 Bemærkning

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!