



Ford Focus ST - Dårlig motorgang og øget olieforbrug

Datablad	
Producent	Ford
Model	Focus
Motor	HYDA, HWDA
Årgang	Fra 2004
Symptom	Dårlig motorgang og øget olieforbrug



Ford Focus ST - Dårlig motorgang og øget olieforbrug

Hvis der konstateres dårlig motorgang og øget olieforbrug i de ovennævnte modeller, kan en mulig årsag være en defekt krumtaphusventilation. I nogle tilfælde hørte man også en summende eller fløjtende

lyd fra motorrummet. Hvis lyden ændrer sig, når oliepåfyldningsdækslet åbnes i tomgang, tyder det på den nævnte fejl. En defekt membran er årsag til, at olie kredsløbet ikke længere er adskilt fra gasserne i krumtaphuset. Det medfører, at der trænger motorolie ind i indsugningskanalen og forårsager de ovenfor beskrevne problemer.

INFORMATION

På disse modeller udgør krumtaphusudluftningen og oliefilterhuset en enhed og skal udskiftes komplet i tilfælde af fejl. Denne fejl kan også forekomme i andre modeller med samme motortype.