

Ford Galaxy VX, VY - Indikator for defekt stoplys | HELLA

Ford Galaxy VX, VYS-Max med hækspoiler Årgang: 02/2006 – 10/2010
Indikator for defekt stoplys i ovennævnte modeller lyser indikatoren for „Stoplys defekt“ i info-displayet. Ved en visuel kontrol konstateres, at den tredje stoplygte er defekt (fig. 1).
Fig. 1. Årsagen kan være brud på ledningen (fig. 2) i ledningsgennemføringen (til stoplygten i bagklappen).
Fig. 2. Problemet afhjælpes ved at foretage en fagmæssig reparation eller udskiftning af ledningsbundtet.

Galaxy VX, VY

S-Max with rear spoiler

Model year: 02/2006-10/2010

Brake light display faulty

In the above vehicles, "Brake light faulty" lights up on the info display.

Following a visual inspection, a defect is discovered on the third brake light (image 1).



Image 1.

The reason for this may be a break in the cable (image 2) around the cable bushing (tailgate brake light).




Image 2.

To remedy the problem, the cable harness should be professionally repaired or replaced.