



Ford Ranger - ujævn gang ved acceleration og kontrollampe tændt

Datablad	
Producent	Ford
Model	Ranger
Motor	3,0 TDCI
Motorkode	WEC
Årgang	2006 - 2011
Symptom	Køretøjet går ujævnt, når der accelereres Motorkontrollampen lyser
Fejlkode	P0201



Køretøj går ujævnt ved acceleration: Motorkontrollampen er tændt og fejlkode P0201

Hvis ovenstående fejlsymptomer opdages i forbindelse med fejlkode P0201(fig. 1), kan en mulig årsag være en kontaktfejl på de mange stik på indsprøjtningssystemets ledningsnet.
Motorens vibrationer kan forårsage dårlig kontakt ved indsprøjtningdysernes stik.
Hvis der ikke konstateres andre fejl i indsprøjtningssystemet under fejl diagnosen, bør ledningsnettet og stik kontrolleres, og repareres eller udskiftes (fig. 2), om nødvendigt.

BEMÆRKNINGER

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme motortype.

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!



Ford Ranger 3.0 16V TDCi 4x4...

©tw

12:02

97%

Fahrzeugauswahl

Fehlercode

Parameter

Grundeinstellung

Codierung

Service-Rückstellung

Stellglied

OBD-Diagnose

Ford / Ranger 03 Mod. 2006 / Ranger 3.0 16V TDCi 4x4 / Fehlercode

Fehlercodes

Motor

Diesel Duratorq TDCi

Fehlercode: P0201

Fehlercode: P0201 / (Original-Fehlercode: P0201)

Einspritzventil 1

Unterbrechung im Stromkreis.

Funktion:
► Das Einspritzventil dosiert und zerstäubt den Kraftstoff.

Allgemeine Diagnose Fehlercode

Mögliche Auswirkungen:
► Motorleistung fehlt.
► Ruckeln
► Motor läuft nicht auf allen Zylindern.
► Motor stirbt ab.

Fehlercodes löschen

Messtechnik