



Ford Ranger - Ny pære uden funktion

Datablad	
Producent	Ford
Model	Ranger
Årgang	2012
Symptom	Ny lampe uden funktion



Ford Ranger - Ny pære uden funktion

Ved ovennævnte køretøjer kan det ske, at en udskiftet, ny pære ikke virker. Vi har allerede bemærket på mange køretøjer, at efter udskiftning af pæren skal tændingen slukkes og tændes én gang, så funktionen genoprettes. I dette køretøj slukker styreenheden for funktionen, hvis pærens strømforbrug er for højt (f.eks. hvis glødetråden brænder ud). For at genoprette den skal fejlhukommelsen slettes efter udskiftning af pæren.