

Ford S-Max / Galaxy - Forlygterne svigter under kørslen | HELLA

Ford S-Max / Galaxy Årgang: 10/2014 - 02/2016 Med LED-kurvelys
Mondeo Årgang: 05/2014 – 12/2015 Med LED-kurvelys
Forlygterne slukker under kørslen Hvis ovenstående fejl konstateres under kørslen, kan det skyldes en defekt forlygtestyreenhed. Hvis forlygterne slukker, går man frem på følgende måde: Stands bilen (pas på: tag hensyn til trafikken) Slå tændingen fra Slå tændingen til, og start motoren igen (forlygterne aktiveres på ny) Gentag evt. proceduren, hvis forlygterne igen svigter Opsøg omgående et autoriseret værksted Afhjælpning: Få softwaren for forlygtestyremodulet og BCM (Body-Control-Module) opdateret på et autoriseret værksted. Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

S-Max/Galaxy

Model Year: 10/2014 – 02/2016

With LED bend lighting

Mondeo

Model Year: 05/2014 – 12/2015

With LED bend lighting

Headlamps fail when driving

If the above problem is detected when driving, a defective headlamp control unit can be the underlying cause.

If the headlamps fail, proceed as follows:

- Stop the vehicle (caution: take traffic conditions into account)
- Turn off ignition

- Switch on the ignition and restart the engine (the headlamps will be reactivated)
- Repeat the procedure should the headlamps fail again
- Visit an authorized specialist garage immediately

Remedy:

Have the software for the headlamp module and BCM (body control module) updated in an authorized specialist garage.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified the owners of all the models concerned. For various reasons, however, it must be assumed that not all vehicles have been checked or rectified.