



Hyundai Tucson - Advarselslampe for motorhjelman uden funktion

Datablad	
Producent	Hyundai
Model	Tucson III
Motor	Alle modeller
Årgang	2015 - 2020
Symptom	Advarselslampe for motorhjelms defekt



Advarselslampen for motorhjelman virker ikke

Når motorhjelman er åben, vises der en meddelelse i kombiinstrumentet i form af en lysende advarselslampe. På ovennævnte køretøjer kan denne funktion fejle, eller advarselslampen forbliver slukket.

Hvis andre årsager (f.eks. kontakt ved motorhjelmslås) kan udelukkes som fejl, er det muligt at afhjælpe situationen ved at opdatere softwaren i kombiinstrumentets styreenhed. Det er tilrådeligt at kontakte et Hyundai-forhandler med henblik herpå.