

Hyundai Tucson - Bilen går i nødfunktion | HELLA

Hyundai Tucson

2,0 CRDI R-Motor Euro 5

Årgang: Fra 2004

Bilen går i nødfunktion

Motorkontrollampen lyser

Fejlkode: P0401

Udstødningsrecirkulation (EGR), utilstrækkelig gennemstrømning

Hvis ovennævnte fejl konstateres samtidig med, at fejlkode P0401 udlæses fra styreenheden, kan årsagen være en tilsmudset køler til recirkulationen af udstødningsgassen.

I denne motortype (R) belastes EGR-ventilen mindre af kondenserende damp og tilkoksning, og i stedet kan der forekomme tilsmudsning eller tilstopning af EGR-køleren som følge af forbrændingsrester.

Reparationsvejledning

Afmonter EGR-køleren, og rens den med et velegnet rensemiddel, alt efter omfanget af tilsmudsning.

Hvis det ikke er muligt at rense EGR-køleren, skal den udskiftes.

I den forbindelse skal bilfabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger følges!

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller af samme mærke med motorer af samme opbygning.