



Hyundai Tucson - Motorhjelman åbner under kørsel / Advarselslampen for motorhjelman lyser ikke

Datablad	
Producent	Hyundai
Model	Tucson (TL)
Årgang	2015 - 2020
Symptom	Motorhjelmens lås er defekt / advarselslampe for motorhjelman lyser ikke



Advarselslampe for motorhjelman lyser ikke / motorhelmslåsen er defekt

Der kan opstå to fejl i forbindelse med motorhelmslåsen på ovennævnte køretøjer:

shy /> Da sikkerhedskrogen kan løsne sig fra krogbeslaget under kørslen, kan det ske, at motorhjelman åbnes pludseligt. Køretøjer, der er bygget mellem 2015 og marts 2016, er berørt. Problemet afhjælpes ved at montere en ændret motorhelmslås.

shy /> En anden fejl, der kan opstå, vedrører funktionen af motorhjelmens advarselslampe. Den lyser ikke på nogle køretøjer, selv om motorhjelman er åben eller ikke korrekt låst.shy /> I dette tilfælde kan en softwareopdatering af instrumentmodulet afhjælpe situationen. Det er tilrådeligt at kontakte et Hyundai-værksted hertil.