

Jaguar S - Klikkende lyde i instrumentpanelet | HELLA

JaguarS-Type (X200)Årgang: 1999 - 2008Klikkende lyde i instrumentpaneletI ovennævnte modeller kan der forekomme klikkende lyde fra instrumentpanelet hhv. instrumentgruppen.Årsagen kan være en eller flere servomotorer i varme-/klimaanlægget.Det gælder modeller med følgende stelnumre: N53000 - N91220Fejlen afhjælpes på følgende måde:Lokaliser lyden præcistForetag evt. en aktuator-testUdskift de pågældende servomotorerUdlæs/slet fejlhukommelsenIndlær servomotorerne

