



KIA Niro - Fejlmeddelelse i instrumentgruppen

Datablad	
Producent	KIA
Model	Niro
Årgang	08/2017 – 01/2018
Symptom	Fejlmeddelelse i instrumentgruppen



KIA Niro - Fejlmeddelelse i instrumentgruppen

I denne reparationssag klager kunden over flere fejlmeddelelser i instrumentgruppen. Årsagen til ovennævnte problem er en beskadiget elledning (skraber mod ratstammen).

Afhjælpning:

- kontroller, om ledningen er beskadiget, og reparer eller udskift den om nødvendigt
- Læg tape omkring ledningen (pos.1). (Pos.2)
- Monter kabelbindere og fastgør ledningen. (Pos.3)

Vær i den forbindelse opmærksom på, at disse arbejder kun bør udføres af et autoriseret værksted, og at køretøjsfabrikantens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal overholdes!

Bemærkning

Bemærk for hybridversion:

