



Kia Venga - Kabineblæser kører kun på højeste trin

Datablad	
Producent	Kia
Model	Venga
Motor	Alle modeller
Årgang	2016 - 10.2019
Symptom	Kabineblæseren kører kun på højeste trin



Kabineblæseren kan ikke reguleres ned

I ovennævnte modeller med manuelt klimaanlæg kan det forekomme, at kabineblæseren kun kører på højeste trin (maksimal blæserhastighed). Det er normalt et tegn på, at blæserregulatoren (modstanden) er defekt. Det er også tilfældet for disse modeller. Der er dog adgang til den via førerens fodrum og ikke via passagerens fodrum, som det normalt er tilfældet (fig. 1).

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Afmonter gaspedalen ved at fjerne de 3 skruer (fig. 2)
- Frigør stikket ved gaspedaler, og træk det af
- Fjern skruerne (2x) på blæserregulatoren
- Frigør stikket på regulatoren, og træk det af
- Udskift regulatoren, fastgør den, sæt stikket på (fig. 3)
- Montering af speederpedalen

- Sæt stikket på (sørg for, at det er låst korrekt)
- Foretag en funktionstest af kabineblæseren



