



Ford Mustang – Støj, når man kører over ujævnheder

Datablad	
Producent	Ford
Model	Mustang
Motor	3.7L Ti-VCT V6
Motorkode	M
Årgang	2015 til 2017
Symptom	Støj, når man kører over ujævnheder

Vigtig sikkerhedsinformation

Støj ved kørsel over ujævnheder på grund af defekte stabilisatorstøtter

Ved ovennævnte bilmodel kan det forekomme, at der opstår en tydelig rumlen fra området omkring forakslen, når man kører over ujævnheder. Lyden kommer typisk til udtryk som en dæmpet banken, der især opstår, når man kører over brosten, tværfuger eller huller i vejen.

I mange tilfælde skyldes det, at stabilisatorstøtten på forakslen er brudt. Slid på kugleleddene medfører slør, hvilket kan mærkes som en rumlende lyd, når affjedringen slår igennem. Som led i diagnosen skal stabilisatorstøtten på forakslen først undersøges visuelt for skader og defekte beskyttelsesmanchetter. Derefter skal køretøjet placeres på en løfteplatform, så hjulene hænger frit, og stabilisatorstøtterne er aflastet. For yderligere kontrol skal man tage fat i stabilisatoren ved den pågældende stabilisatorstøtte og bevæge den op og ned (se figur 1). Hvis der kan mærkes slør i stabilisatoren, eller hvis rumlen kan gentages entydigt, tyder dette på, at stabilisatorstøtten er slidt. Kontrollen skal som udgangspunkt udføres på begge sider, da begge koblingsstænger kan forårsage støj i samme grad.

Hvis der under kontrollen konstateres for meget slør eller tydelige støjlyde, skal den pågældende stabilisatorstøtte udskiftes. Efter udskiftningen skal alle fastgørelser på stabilisatorstøtterne strammes med det korrekte drejningsmoment i henhold til producentens anvisninger, og undervognen skal kontrolleres for støj under en prøvekørsel.

ⓘ Bemærk

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.

