

Mazda 3, 5 - Tab af kølevæske | HELLA

Mazda 3

Årgang: 2006 - 2008

Motor: LF + L3

Mazda 5

Årgang: 2008

Motor: L3

Tab af kølevæske

For ovennævnte modeller (undtagen Mazdaspeed 3) kan det forekomme, at der siver kølevæske ud ved flangen på topstykket.

Følgende biler er berørt:

Mazda 3, fra 2006 til 1. juli 2008

(Indtil stel-nr.: JM1BK3xxxxxx187397)

Mazda 5, årgang 2008

(Indtil stel-nr.: JM1CRxxxxxx327438)

I tilfælde af tab af kølevæske skal man være særlig opmærksom på pakningen ved kølevæskeflangen på topstykket (tegningen, 15-169). Evt. udskiftes den med en modificeret variant (LF1F-15-169).

Efter reparationen skal kølesystemet fyldes og udluftes iht. fabrikantens anvisninger.

