

Mazda CX5 - Entertainment-systemet slukker ikke, centrallåsen reagerer ikke | HELLA

Mazda CX5 Årgang: 2012 - 2016 Alle modeller med automatgear Entertainment systemet slukker ikke, centrallåsen reagerer ikke. I denne reparationssituation klager kunden over, at ovenstående problem forekommer, når bilnøglen er trukket ud. Når gearvælgeren sættes i position "P", registrerer systemet ikke parkeringsstillingen. I dette tilfælde er kontakten for parkeringsposition defekt og skal udskiftes. For at udelukke andre mulige fejlårsager bør man foretage elektriske og mekaniske systemtests (efter bilfabrikantens anvisninger) samt foretage en udlæsning af fejlhukommelsen med et egnet diagnoseapparat. Bemærkning Vær i den forbindelse altid opmærksom på bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger, og at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret værksted!

CX5

Model year: 2012 - 2016

All models with automatic transmission/gearbox

The entertainment system does not switch off, the central locking system does not react.

In such a repair job, the customer complains that the above-mentioned problems occur after removing the vehicle key.

If the gear selector lever is set to the "P" position, the system will not recognise the parking position.

If this is the case, the parking position switch is defective and must be replaced.

In order to exclude other possible causes of malfunction, electrical and mechanical system tests (in accordance with vehicle manufacturer specifications) and also a fault code query using a suitable diagnostic unit should be carried out.

Important

Please note that the vehicle manufacturer's repair and maintenance instructions are always to be observed and that such repair work should only be carried out by an authorised specialist workshop.