

Mercedes-Benz E-klasse - Passagerairbag er deaktiveret | HELLA

Mercedes-Benz

E-klasse

Årgang: 10/2015 – 09/2016

Passagerairbag er deaktiveret

Meddelelse i kombiinstrument

Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes en fejl i monteringen af personregistreringssystemet i sædet (Weight Sensing System).

I en bestemt stilling af passagersædet kan trykslangen til personregistreringssystemet være klemmt sammen.

Det kan medføre forkert information i styreenheden (passageren registreres ikke), og passagerens airbag deaktiveres.

Afhjælpning:

Lad et autoriseret værksted kontrollere monteringen af personregistreringssystemet og om nødvendigt udskifte trykslangen og personregistreringsmåtten iht. fabrikantens anvisninger.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.