



## Mercedes GLE / GLS - Forkert førte kondensvandsafløbsslanger fører til elektroniske fejl

| Datablad  |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Producent | Mercedes-Benz                           |
| Model     | GLE   GLS (167)                         |
| Årgang    | 2018 - 2021                             |
| Symptom   | Kondensvand fører til elektroniske fejl |



### Tilbagekaldelse: Kondensvand fører til kortslutninger

I de ovennævnte køretøjer kan forkert førte kondensvandsafløbsslanger i airconditionsystemet forårsage forskellige elektroniske problemer. Hvis fejlstyret kondensvand i bilens indre kommer i kontakt med elektriske komponenter, kan det føre til lækstrømme og/eller kortslutninger.  
Der er f.eks. risiko for fejl i systemer som bilens låsesystem og/eller eCall-nødopkaldet. Hvis det er nødvendigt, aktiveres motornødfunktionen. Problemet er allerede blevet erkendt af bilproducenten og adresseret i form af en tilbagekaldelse (8392005/8391109).  
Ikke desto mindre er der risiko for, at problemet ikke er udbedret i alle berørte køretøjer i verden indtil videre (korrekt føring af kondensvandsslangerne). Hvis der kommer biler med de pågældende problemer på værkstedet, bedes du notere dig denne information ved at kontrollere, om tilbagekaldelsen er blevet udført. Kontakt om nødvendigt bilproducenten eller et værksted, der er autoriseret af producenten.