



## Mercedes W213 - Bremsepedalen er træg, og motorstyringslampen lyser

Datablad	
Producent	Mercedes
Model	W213 (E-klasse)
Motor	Diesel
Motorkode	654.916 / 654.920
Årgang	Fra 2016
Symptom	Bremsepedalen er træg   Motorkontrollampen lyser



### En defekt kølevandspumpe i Mercedes W213 kan føre til en svækkelse af bremsepedalen

En defekt motorkølevandspumpe kan forårsage, at der kommer kølevæske ind i bremsesystemets vakuumsystem. Desuden kan der komme olie ind i systemet via tandempumpen. Dette forringer funktionen, hvilket gør det vanskeligt at betjene bremsepedalen. Motorkontrollampen lyser også indimellem.

Udskift følgende komponenter for at afhjælpe problemet:

- Kølevæskpumpe
- Tandempumpe (motorolie/vakuum)
- Vakuummagnetventil
- Alle vakuumledninger

Desuden skal undertryksystemet kontrolleres for yderligere forurening og om nødvendigt rengøres. Det kan være nødvendigt at udskifte andre komponenter. Når reparationen er afsluttet, skal fejlhukommelsen slettes, bremsefunktionen testes med en bremsetester, og der skal foretages en prøve kørsel.