



Mini R56 / R57 Støj i klimaanlæg

Datablad	
Producent	Mini
Model	R56 / R57
Årgang	2009 - 2012
Symptomer	summende støj under brugen af klimaanlægget



R56 / R57 summende støj under brugen af klimaanlægget

Ved ovennævnte bilmodeller kan der opstå summende støj under brugen af klimaanlægget. Disse kan fremkaldes af resonanssvingninger i lavtryks-kølemiddelslangen.

For at udbedre fejlen tilbyder bilproducenten en svingningsdæmper (billede 1), der kan eftermonteres. Ved hjælp af to skruer (07129903806) anbringes de to halvskåle?? (64509231714) ca. 80 mm fra slangeforbindelsens crimpning, (billede 2).

Lavtryksledningen sidder i nærheden af hjulhuset. Før svingningsdæmperen monteres, skal [klimaanlægget](#) kontrolleres for korrekt [kølemiddelpåfyldningsmængde](#) og tryk.



Billede 1: Svingningsdæmper til eftermontering



Billede 2: Anbring svingningsdæmperen ca. 80 mm fra slangeforbindelsens crimpning