



Opel Adam - Fejlkoder U0077, U0073, U0401 og ABS / ESP kontrollampen lyser

Datablad	
Producent	Opel
Model	Adam
Motor	1,0i/ 1,2i/ 1,4i
Årgang	2012 - 2019
Symptom	ABS / ESP-kontrollampen lyser



I Opel Adam er fejlkoderne U0077, U0073, U0401 lagret, og ABS/ESP-kontrollampen lyser sporadisk

ABS/ESP-kontrollampen kan lyse periodisk i ovennævnte køretøjer. Fejlkoder som f.eks. U0077, U0073, U0401 er lagret i styreenhedens fejlhukommelse. Fejlene skyldes kommunikationsproblemer i databussystemerne.

Først bør alle systemkomponenter i de respektive systemer, batteriet og spændingen i det elektriske anlæg kontrolleres.

Den egentlige årsag findes dog ofte inden for tændingssystemet, selv om det ikke nødvendigvis er logisk.

Det anbefales at afmontere og kontrollere tændingsmodulet og tændrørene. Når tændrørshætterne er fjernet, skal kontakterne kontrolleres for korrosion og spor af forbrænding. Tændingsspolen og gummi-hætter kan også have isoleringsskader.

Afhjælpning sker ved at udskifte tændingsmodul og tændrør. Når reparation er afsluttet, skal fejlhukommelsen slettes.



