

Opel Astra J - Fejlkode: P0520, P0521, P0522, P0523 | HELLA

OpelAstra JÅrgang: 2009 - 2015Motor: LBS/A20DTH / LBX/A20DTJ / LBY/A20DTR
Olietrykksensor lyser
Fejlkode: P0520, P0521, P0522, P0523
Motorens olietrykssensor/-kontakt
Kredsløb defekt...Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes en fejlagtig signalbearbejdning i motorstyreenheden. For at udelukke andre fejlkilder skal periferien (strømforsyning, oliestand i motoren, sensor etc.) først kontrolleres. Hvis der ikke konstateres fejl her, og alle måleværdier er i orden, skal softwaren i motorstyreenheden opdateres. Opdateringen kan f.eks. udføres via macsRemote Services eller med en diagnoseenhed med pass-thru-funktion fra Mega Mac-serien og en registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Astra J

Year of construction: 2009-2015

Engine: LBS/A20DTH / LBX/A20DTJ / LBY/A20DTR

Engine oil warning lamp lights up

Error code: P0520, P0521, P0522, P0523

Engine oil pressure sensor/switch

registered access to the vehicle manufacturer's online portal.

