

Opel Astra J - Motorkontrollampen lyser sporadisk | HELLA

Opel Astra J

Motorkode A16LET

Årgang 2010

Motorkontrollampen lyser sporadisk

Fejlkode:P0030, P0036, P0053, P0054, P0135

Forskellige fejl ved lambdasonder

Hvis ovennævnte fejl konstateres sammen med forskellige fejlkoder om lambdasonderne før og efter katalysatoren, kan årsagen være, at der er trængt fugt ind i ledningsbundtet til motoren. Den heraf følgende korrosion i stikforbindelserne kan medføre de forskellige fejlmeddelelser. Et kritisk sted, som i reglen er årsagen, er stikforbindelsen ved termostaten.

I forbindelse med fejlfindingen på disse modeller skal ledningsbundtet kontrolleres, og om nødvendigt skal termostaten med tilhørende stik udskiftes.

Reparationsvejledning

Problemet er kendt af bilfabrikanten, og det er forebygget med en teknisk ændring i produktionen fra og med årgang 2011.

I den forbindelse skal bilfabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger følges!

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller af samme mærke med motorer af samme opbygning.