



Opel Astra-J Sports Tourer - Display viser kode-16

Datablad	
Producent	Opel
Model	Astra J
Symptom	Display viser kode -16



Opel Astra-J Sports Tourer - Display viser kode 16

Kode-16 vises på displayet (fig.1) med bemærkningen, se instruktionsbogen. Fejlkode på diagnoseapparatet B3881 svarer til en fejl i baglygten eller fejl i kredsløbet.

Kontroller lysfunktionerne, og udskift i dette tilfælde pæren til stoplyset. Åbn den bageste indvendige beklædning, og løs de to vingemøtrikker (Fig.2). Tag derefter baglygten bagud af karrosseriet.

Udskift P21W-pæren (fig.3). Kontroller stikkene for korrosion.

Slet om nødvendigt den fejlmeddelelse, der er gemt i styreenheden via diagnoseapparatet. Monter delene i modsat rækkefølge.



Fig.1: Kode-16 vises i displayet




Fig.2: Indvendig belysning

OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10)
10/10 →

 BREMSLEUCHTE

P21W
21 W
12 V



STANDARD		LONG LIFE	
Exact Fit		 UP TO 3x LONGER LIFETIME	
BLISTER		BLISTER	
1x 	8GA 002 073-123	1x 	8GA 002 073-183
KARTON		KARTON	
10x 	8GA 002 073-121	10x 	8GA 002 073-271

Fig.3: P21W glødepære