

Opel Astra J Sports Tourer - Skvulpelyde fra dørene | HELLA

Opel Astra J Sports Tourer Skvulpelyde fra dørene Hvis der klages over ovennævnte fænomen ved igangsætning og opbremsning, kan årsagen være tilstoppede og forurenede afløbsventiler (fig. 2 / 3) i førerdøren. I spalten mellem siderude og gummiliste (fig. 1) trænger der vand ind, og hvis det ikke kan løbe ud, samler det sig nederst i døren. Afhjælpning: Løsn afløbsventilerne forsigtigt med et dækjern (plast), og tag dem ud (lad vandet løbe ud). Afmonter dørbeklædningen iht. fabrikantens anvisninger. Tør og rens døren indvendigt, behandl og rustbeskyt evt. korrosionsskader fagmæssigt korrekt. Rens afløbsventilerne, eller udskift dem om nødvendigt. · OE-reservedelsnr. 13284289 Bemærk: Kontroller afløbsventilerne i de øvrige døre, og udskift dem om nødvendigt som beskrevet ovenfor. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3





