

Opel Corsa - D - Kvidrende støj fra motorrummet | HELLA

Opel Corsa-D Årgang: fra 2010 Motor: A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJ Kvidrende støj fra motorrummet. Hvis der for disse modeller klages over, at en kvidrende støj overføres fra motorrummet til kabinen, kan årsagen være brændstofpumpen. Støjen kan forekomme konstant i kort tid (uafhængigt af omdrejningstallet) ved faldende omdrejningstal mellem 2000 o/min. og 1500 o/min. I disse modeller skulle der være monteret en brændstofpumpe med produktionsnummer 13252214 (res.nr.: 93190773) (position af artikelnummer se pilen / fig. 1). Hvis der er monteret en brændstofpumpe med produktionsnummer 13252213, skal den udskiftes. Følgende biler er berørt: Corsa-D: Model: 2010 VIN: indtil A4000001/ Motor: A13DTC, Z13DTJ. Model: 2010 VIN: indtil A6000001/ Motor: A13DTC, Z13DTJ. Yderligere bemærkning: Hvis den korrekt brændstofpumpe er monteret, skal også returledningen for brændstof kontrolleres. Den kan også være årsag til støjen (res.nr.: 55565103) og skal udskiftes med returledningen for brændstof (res.nr.: 5583597) for at afhjælpe en evt. ekstra kilde til støj udviklingen. Kontrollen af produktions- hhv. reservedelsnummer for brændstofpumpe/ brændstofledning sker som følger:- Afmonter bagsædehynden.- Vip filtafdækningen/servicedækslet op (se fig. 1).- Kontroller reservedelsnummeret for brændstofpumpen. udskift evt. brændstofpumpen og tætningsringen.- Kontroller reservedelsnummeret for brændstofledningen, udskift den om nødvendigt. Fig. 1

Corsa D

Model year: from 2010 onwards

Engine: A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJ

Chirping noise coming from the engine compartment.

If complaints are made about these vehicles that chirping noises coming out of the engine compartment can be clearly heard in the vehicle's interior, a possible cause of the trouble could be the fuel pump.



Picture 1




Illustration 1