



Opel Insignia - Dårlig acceleration under belastning

Datablad	
Producent	Opel
Model	Insignia A
Motor	1,6i 16V
Motorkode	A16 LET
Årgang	2009 - 2013
VIN	91008178 - C1056226
Symptom	Dårlig acceleration under belastning



Dårlig acceleration ved aktivering af speederen - men ingen fejlkode gemt

Hvis ovennævnte fejl konstateres, kan det skyldes en softwarefejl i motorens styreenhed. Hvis der ikke kan lokaliseres andre fejl som årsag i forbindelse med fejlfinding, bør det kontrolleres, om der foreligger en softwareopdatering til motorstyringsenheden. En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-kompatibel diagnoseenhed fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

INFORMATION

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme motortype.

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!