

Opel Meriva-B - Fejlkode: C0298 | HELLA

**Opel Meriva-B Årgang 2010 - 2013 Alle modeller med elektrisk
parkeringsbremse (EPB) EPB-advarselslampe lyser Fejlkode:
C0298 Kontakt for deaktivering af parkeringsbremse „Fejl i
kredsløb“ Hvis denne fejl forekommer på ovennævnte køretøjer, kan
en mulig årsag være en funktionsfejl i kontakten for den elektriske
parkeringsbremse. En deformation af kromrammen kan medføre,
at kontakten sætter sig fast. I så fald kontrolleres placeringen
af kontakten og kromrammen nederst i beklædningen omkring
gearstangen. Hvis det konstateres, at der ikke er tilstrækkelig
frigang, skal kromrammen og afdækningen udskiftes.**

