



Opel Mokka - LED-forlygter forårsager summende/raslende støj

Datablad	
Producent	Opel
Model	Mokka (alle modeller med LED-forlygter)
Årgang	2012 - 2016
Symptom	LED-forlygter larmer
Fejlkode	B0984 B0985 B1461 B1462



Adaptive LED-forlygter støjer, når tændingen er slået til

På ovennævnte køretøjer med AFS-forlygtesystem kan fejlindikatorlampen pludselig tænde.
AFS (advanced frontlighting system) er et lyssystem, der bruger bevægelige linser til at tilpasse sig vejforholdene og vejr- og hastighedssituationen. Den regulerer sig selv gennem foruddefinerede lysfordelinger og tager dermed også automatisk hensyn til omgivelserne (by, land, motorvej).
Ud over at advarselslampen tændes, høres en raslende/brummende lyd fra forlygten, når tændingen tilsluttes. Fejlkode B0984/B0985/B1461/B1462 (forlygtekontrolmodul; motor til kurvelys) er ofte gemt i styreenheden.
Hvis andre årsager (f.eks. defekt strømforsyning, løse stikforbindelser) til funktionsfejlen kan udelukkes, kan en softwareopdatering af forlygternes styreenheder overvejes som afhjælpning.
En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-kompatibel diagnoseenhed fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.