

Opel Zafira B - Tab af kølevæske | HELLA

Opel Zafira B Årgang: 2005 - 2010 Motor: 1,7 CDTi + 1,9 CDTi Tab af kølevæske l ovennævnte modeller med lille ladeluftkøler (fig. 1) kan ladeluftkølerens holder skrabe mod køleren og medføre tab af kølevæske (fig. 2). Når den nye køler monteres, skal ladeluftkølerens holder placeres således, at køleren ikke kan blive beskadiget. Fig. 2 Fig. 1

Zafira B

Model year: 2005 - 2010

Engine: 1.7 CDTi + 1.9 CDTi

In the above vehicles with small charge air coolers (Figure 1), the charge air cooler bracket can rub on the radiator and cause coolant loss (Figure 2).



Figure 2



When installing a new radiator, the charge air cooler bracket must be mounted so that new damage to the radiator can be ruled out.

