

# Peugeot 207 - ABS advarselslampe lyser | HELLA

**Peugeot Model: 207 1,6 16V HDI FAP**  
**Årgang: fra 2006**  
**Alle modeller med ABS / Teves MK 60/70**  
**ABS-kontrollampe lyser**  
**Fejlkode: 21248 / 21249 / 21252**  
**Bremsetryksensor defekt**  
Hvis en af ovennævnte fejlkoder forekommer samtidig med, at ABS-kontrollampe lyser, kan årsagen være, at bremsetryksensoren er defekt. En fejl under bearbejdning af signalet medfører en fejlregistrering i styreenheden. Da det ikke er muligt at foretage en måling direkte på sensoren, kontrolleres først spændingstilførslen og periferikomponenterne i ABS-systemet. Hvis alle måleværdier svarer til de foreskrevne værdier, skal tryksensoren udskiftes.  
**Reparationsanvisning**  
Tryksensoren er integreret i ABS-hydraulikenheden. I tilfælde af defekt skal hele enheden udskiftes.

**Model: 207 1.6 16V HDI FAP**

**Model year: from 2006 onwards**

**All models with ABS / Teves MK 60/70**

**ABS warning light illuminates**

**Error code: 21248/ 21249/ 21252**

**Brake pressure sensor faulty**

If one of the above error codes is discovered together with an illuminated ABS warning light, this may be due to a faulty brake pressure sensor. A signal evaluation error results in an error being entered in the control unit.

As it is not possible to take measurements on the sensor itself, the power supply and the peripheral equipment of the ABS system should be checked first.

If all measured values correspond to the setpoints, the pressure sensor must be replaced.

## **Repair note**

The pressure sensor is integrated in the ABS hydraulic unit.

In the case of damage, the entire ABS hydraulic unit must be replaced.