



Peugeot Boxer - Advarselsmeddelelse: "Motorstart efter 100 km ikke længere mulig" + fejlkode P20EE

Datablad	
Producent	Peugeot
Model	Boxer III
Motor	2.0 HDi / 2.2 HDi (med Euro 6.2)
Årgang	01.09.2019 - 11.05.2021
Symptom	Motorens kontrollampe / SCR-kontrollampen lyser
Fejlkode	P20EE



SCR-fejl: AdBlue-kontrollampen lyser, og fjernkoden P20EE er gemt

På de ovennævnte køretøjer kan motor- eller SCR-indikatorlampen pludselig lyse under kørslen. Advarselsmeddelelsen vises i kombiinstrumentet: "Motorstart i 100 KM ikke længere mulig". Samtidig gemmes fejlkoden P20EE (SCR-udstødningsgasbehandling) i motorens styreenhed.
>br/> En mulig årsag kan være en softwarefejl.>br/> For udelukke andre årsager bør alle systemrelevante elektriske og mekaniske komponenter kontrolleres før en software-opdatering, herunder strømforsyningen.>br/> En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en diagnoseenhed med pass-thru-funktion fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Det kan måske også interessere dig

Genoptryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilder. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.