



Porsche Cayenne - Fejlkode: 16864 / P0480 og bilen starter ikke

Datablad	
Producent	Porsche
Model	Cayenne
Motor	4,5L V8 M48/00 og M48/50/S
Årgang	2003 til 2007
Symptom	Fejlkode: 16864 / P0480 - Kølerblæserstyring 1, elektrisk fejl" Bilen starter ikke Batteriet er dybt afladet



Porsche Cayenne - Fejlkode: 16864 / P0480 - Kølerblæserstyring 1, elektrisk fejl"

Hvis ovenstående defekt konstateres, kan den skyldes et defekt kølerblæsermodul. Kun modeller med to blæsermotorer (dobbelt blæsermodul) er berørt.

Årsagen er en forurening i styreenheden, der medfører automatisk til- og frakobling og usædvanligt lange driftstider for de elektriske blæsermotorer.

Ifølge bilfabrikanten skal hele det dobbelte blæsermodul udskiftes. Lad batteriet op, kontroller det og udskift det om nødvendigt. Slet fejlhukommelsesposterings.

INFORMATION

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!