



Renault Master - Startmotor defekt på grund af overbelastning

Datablad	
Producent	Renault
Model	Master
Motor	Alle modeller med motorkode M9T eller M9R
Årgang	Fra 2008
Symptom	Startmotor defekt, tændingslås defekt



Startmotor defekt på grund af defekt tændingslås

Hvis der konstateres en defekt i r startmotoren på ovennævnte modeller, kan årsagen være en defekt tændingslås. shy /> En slidt eller ødelagt fjeder inde i tændingslåsen kan medføre, at tændingslåsen ikke vender direkte tilbage til udgangsposition efter startprocessen. Det medfører, at starteren er aktiveret længere end ønsket og forbliver i indgreb, efter at motoren er startet.shy />


Vurdering af skadershy /> Før den nye starter monteres, skal der foretages en vurdering af skader på den udtagne enhed. Hvis den egentlige årsag til skaden på køretøjet ikke fjernes, vil den nye komponent også blive beskadiget.shy /> Hvis der er synlige skader, f.eks. en blå anløbet ankeraksel eller et afslidt tandhjul, kan det skyldes, at starteren er blevet drevet med rundt. I så fald skal tændingslåsen kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.shy />

Desuden kan langvarige startprocesser evt. skyldes, at motoren har svært ved at starte.

Bemærkning

Desuden skal der foretages følgende kontroller:

Disse oplysninger kan også gælde for bilfabrikanterne Opel og Nissan med de samme motorvarianter.



Tændingslås Renault