



Renault Megane IV - Vibrationer og lyde under kørslen

Datablad	
Producent	Renault
Model	Megane IV
Årgang	2018
Symptomer	Vibrationer og lyde under kørslen
Andre berørte køretøjer	Gælder også for følgende modeller med automatgear (transmissionskode DW5): ESPACE V (RFC), KADJAR (HA,HL), MEGANE IV (B9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) og TALISMAN.



Der opstår vibrationer og lyde under kørsel med Renault Megane IV

I denne reparationssag klager kunden over, at der opstår vibrationer og støj fra forakslen under kørslen. Under en testkørsel viste det sig, at der opstår vibrationer i forbindelse med en raslende lyd ved kraftoverførslen til de drivende hjul. Årsagen til ovennævnte problem er for lav/ utilstrækkelig oliestand i automatgearkassen.

Afhjælpning: Udskift olien i den automatiske gearkasse.

For at undgå forurening af den nye olie med rester af den brugte olie, der er tilbage i systemet, er det vigtigt at skylle gearkassen igennem med en egnet serviceanordning. I forbindelse hermed

skal der også foretages en opdatering af transmissionssoftwaren. Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt..

Reservedele	OE-delnummer
Olie (FFL-7)	77 11 782 057
Pakning til oliepåfyldningsdæksel	82 00 201 381

INFORMATION

Vær opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges!