



Seat Ateca - Støj omkring fordørene

Datablad	
Producent	Seat
Model	Ateca
Stel-nr.	Indtil ...6570059
Årgang	2016
Symptom	klaprende støj omkring fordørene.



Seat Ateca Støj omkring fordørene med vejledning og råd

I denne reparationssag klager kunden over en klaprende støj omkring fordørene.

Fejlfinding:shy /> Fejlfindingen viste, at støjen ikke forekommer, når der trykkes let på dørhåndtaget.

I dette tilfælde skyldes støjen, at der er for meget slør i holderen i forbindelsen mellem niplen (udløserkablet, se illustrationen, pilen) og døråbningsbeslaget.


Afhjælpning:

- afmonter den indvendige beklædning på fordøren i henhold til køretøjsfabrikantens anvisninger.
- afmonter udløserkablet, og drej det indre kabel på niplen 180° mod uret (se illustrationen).
- monter udløserkablet og den indvendige beklædning på fordøren igen i omvendt rækkefølge.

Efterfølgende bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

Reparationsvejledning!

Vær opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges!



Drej det indre kabel på niplen 180° mod uret